



### 真空加料机配置清单

- |                 |     |
|-----------------|-----|
| ① 真空泵 (3kW漩涡气泵) | 1台  |
| ② 过滤器(覆膜滤袋过滤器)  | 1套  |
| ③ 真空料斗 (316不锈钢) | 1个  |
| ④ 压缩空气多排反吹系统    | 1套  |
| ⑤ DN150关风机      | 1套  |
| ⑥ 控制系统          | 1套  |
| ⑦ 吸料软管          | 10米 |
| ⑧ 可调吸料枪         | 1支  |

技术参数				
型号	输送能力	电机功率	压缩空气消耗量	供气压力
ZKJ-3	1200kg/h	3kw	12L/min	0.4-0.6MPa

说明: ZKJ-3真空上料机输送物料为面粉, 输送距离为5米 (水平距离+垂直高度), 测得极限输送量为1200kg/h。物料输送距离加倍输送量减半, 另物料流动性对输送量有很大影响。

版次	日期	说明	修改	校核	审核	批准
签署	签字	日期				
设计						
校核						
审核						
批准						
图号			AU-ZKJ-3-MA-003			
图名			连续真空上料机外形图			
比例			A			
版次			第1张 共1张			

曙光动力科技(天津)有限公司  
AURORA POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

连续真空上料机外形图

版次

A

第1张 共1张